


MOTOR DEVE SER LIGADO APENAS NA
POSIÇÃO VERTICAL
MOTOR MUST BE ENERGIZED ONLY IN THE
VERTICAL POSITION



Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia.

CÓPIA SEM CONTROLE

Dimensões em polegada

[illegible]

XME	A3
-----	----