



MOTOR DEVE SER LIGADO APENAS NA POSIÇÃO VERTICAL
MOTOR MUST BE ENERGIZED ONLY IN THE VERTICAL POSITION



Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia.

1713697603-00

CÓPIA SEM CONTROLE

LIBERADO SISTEMA Dimensões em polegada

XME A3